



ที่ ขย ๗๒๐๐๑ / ๐๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรือ  
อำเภอบ้านหินเจดีย์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๖๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- |                  |                                                       |             |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. แบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย             | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายงานสรุปผลการบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทพูลอุดม จำกัด | จำนวน ๒ ชุด |

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ ได้กำหนดให้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรือ ขอส่งแบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทพูลอุดม จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ และ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๐๖๗๗๖๒ - มกราคม ๖๓)

จึงประสานมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พ.ศ. ๖๓

(นายศรัณภรณ์ คำพิทักษ์วารีย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรือ

สำนักปลัด  
โทร. ๐-๔๔ ๐๕๖๓๓๔

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พ.ศ. ๖๓

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



### แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายศรีณภิรมย์ คำพิทักษ์วารีย์ ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ  
มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง  
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน  
ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแห่ง  
กำเนิดมลพิษมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน มกราคม ๒๕๖๓  
โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	(ประเภทเอกสาร (ชุด)
๑ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๒	๖
๒. อาคารบางประเภท และบางขนาด		
( ) อาคารชุด		
( ) โรงแรม		
( ) โรงพยาบาล		
( ) โรงเรียน สถาบันการศึกษา		
( ) อาคารที่ทำการ		
( ) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
( ) ตลาด		
( ) ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเนียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๒	๖

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

(นายศรีณภิรมย์ คำพิทักษ์วารีย์)  
นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์

15 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงาน ทส.2 จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 80

ได้กำหนดให้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ นั้น

บริษัท พูลอุดม จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น และขอรายงานสรุปผลการ  
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา  
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

นางสาวรุ่งรชตะวัน โพธิ์เนียม

เจ้าพนักงานธุรการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวิน สิ้นสร้างบุญ)

รองผู้อำนวยการฝ่าย

นายศักดิ์ สุภาพ  
หัวหน้าสำนักปลัด

ขอส่งเอกสาร: ๑๖ ๓๕๑๗/พ.๒๕๖๒/๗  
ที่แจ้งเรื่อง ส.ป.๑

(นายศรีถิรธรรม คำพิทักษ์วาริ)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 11 ซอย - ถนน -  
 แขวง/ตำบล โคกเรีงรัมย์ เขต/อำเภอ ป่าเห็ญณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ  
 โทรศัพท์ 044-056-129 โทรสาร 044-056-129  
 มี นายเทวิน สินสร้างบุญ (ผู้รับมอบอำนาจ) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ประกอบกิจการประเภท ตากกากแป้งมันสำปะหลังและทำมันเส้น  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ร.ง.4 เลขที่ 3-2(5)-17/48 ซย ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 หมดอายุ 31-ธ.ค.-62

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ [Signature] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ( นายเทวิน สินสร้างบุญ )

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 ( )  
 ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_  
 ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 ( )  
 ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_  
 ออกให้โดย \_\_\_\_\_

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย มี 1 ระบบ คือ Anaerobic pond  
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย \_\_\_\_\_ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  แบบต่อเนื่อง \_\_\_\_\_ ชั่วโมง/วัน  
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด) เฉพาะในฤดูฝน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย  เครื่องสูบน้ำ  เครื่องเติมอากาศ  
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย  เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  เครื่องสูบละกอน  
 อื่นๆ (ระบุ)

(๕) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง(ระบบ) ป่าภูคาภิปัตส

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑.) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

\_\_\_\_\_ กิโลวัตต์-ชั่วโมง  
\_\_\_\_\_ 200 ลบ.ม.

(๒.) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ

\_\_\_\_\_ ลบ.ม.

(๓.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

\_\_\_\_\_ ลบ.ม.

(๔.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

\_\_\_\_\_ กิโลกรัม

(๕.) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

(๖.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย  ปกติ

ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_

- เครื่องสูบน้ำ  ปกติ

ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_

- เครื่องเติมอากาศ  ปกติ

ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย  ปกติ

ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  ปกติ

ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_

- เครื่องสูบลตะกอน  ปกติ

ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_

- อื่นๆ  ปกติ

ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด \_\_\_\_\_ ลบ.ม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข \_\_\_\_\_

(๑๐) หมายเหตุ \_\_\_\_\_

คำเตือน (๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

(๒) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗