

อบต.ใน

สภามหาวิทยาลัย

กัณธ ๖4



ที่ ขย ๗๒๐๐๑/๑๐๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๖๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ชุด

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ ได้กำหนดให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทพลอดุม จำกัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล บุญไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

สำนักปลัด

โทร. ๐-๔๔ ๐๕๖๓๓๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายวิมล บุญไชย ตำแหน่ง ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เรีงมย์ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรีงมย์ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐
และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษมาตรา
๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน กันยายน K ๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	(ประเภทเอกสาร (ชุด)
๑ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๑	๑
๒. อาคารบางประเภท และบางขนาด		
() อาคารชุด		
() โรงแรม		
() โรงพยาบาล		
() โรงเรียน สถาบันการศึกษา		
() อาคารที่ทำการ		
() ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
() ตลาด		
() ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร		
๓.ที่ดินจัดสรร		
๔.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕.ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเนียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๑

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

(นายวิมล บุญไชย)

6 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงมัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงาน ทส.2 จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 80

ได้กำหนดให้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ นั้น

บริษัท พูลอุดม จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น และขอรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือนกันยายน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงมัย

☐ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

☐ เพื่ออนุมัติ

รพส.กรรข.รช.รช.รช. โพธิ์เป็...

สำนักงานสุร...

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวิน สินสร้างบุญ)


รองผู้อำนวยการฝ่าย

(นายธักดา ฐิตพิทักษ์)
หัวหน้าสำนักงานปัส...

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน -
เวียง/ตำบล โศกเรีงมย์ เขต/อำเภอ ปาเหนือจณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-056-129 โทรสาร 044-056-129
นายเทวิน สีนสร้างบุญ (ผู้รับมอบอำนาจ) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ดากกากแป้งมันสำปะหลังและทำมันเส้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ร.ง.4 เลขที่ จ 3-2(5)-1/44 ซย ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมดอายุ 31-ธ.ค.-63

การนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กันยายน
พ.ศ. 2563 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


(นายเทวิน สีนสร้างบุญ)
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย มี 1 ระบบ คือ Anaerobic pond

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย _____ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง _____ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) เฉพาะในฤดูฝน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ (ระบุ)