



หน้า ๖๒



ที่ ขย ๗๒๐๐๑ / ๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรรัมย์
อำเภอบ้านหินเจดีย์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๖๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. แบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานสรุปผลการบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทพุลอุดม จำกัด | จำนวน ๒ ชุด |

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ ได้กำหนดให้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรรัมย์ ขอส่งแบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทพุลอุดม จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ และ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๐๗๒๐๐๑ ๖๒ - ๖๓๐๐๑ ๖๓)

จึงประสานมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรัณภรณ์ คำพิทักษ์วาริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรรัมย์

สำนักปลัด
โทร. ๐-๔๔ ๐๕๖๓๓๔

๒๕๖๒๐๑ - ๒๕๖๓๐๑ พ.๒๕, ๖๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

1



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายศรัณภรณ์ คำพิทักษ์วารี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแห่ง กำเนิดมลพิษมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	(ประเภทเอกสาร (ชุด)
๑ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๒	๖
๒. อาคารบางประเภท และบางขนาด		
() อาคารชุด		
() โรงแรม		
() โรงพยาบาล		
() โรงเรียน สถาบันการศึกษา		
() อาคารที่ทำการ		
() ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
() ตลาด		
() ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเนียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๒	๖

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

(นายศรัณภรณ์ คำพิทักษ์วารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

2075 63
109 กว. 63.

15 มกราคม 2563

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเกรียงมณี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงาน ทส.2 จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 80

ได้กำหนดให้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ นั้น

บริษัท พูลอุดม จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น และขอรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายก อบจ. กทม. 10/10/62

○ เพื่อโปรดทราบ

○ เพื่อโปรดพิจารณา

○ เพื่อยกข้อคิด

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวิน สิ้นสร้างบุญ)

รองผู้อำนวยการฝ่าย

10/10/62
นายก อบจ. กทม.
10/10/62

10/10/62
นายก อบจ. กทม.
10/10/62
10/10/62

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล โคราช

เขต/อำเภอ

บ้านเกิด

จังหวัด

ถนน

โทรศัพท์ 044-056-129

โทรสาร

044-056-129

มี นายเทวิน สีนสร้างบุญ

(ผู้รับมอบอำนาจ)

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท

ตากกากแป้งมันสำปะหลังและทำมันเส้น

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ร.ง.4 เลขที่ จ 3-2(5)-1/44 ซย

ออกให้โดย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มคออายุ 31-ธ.ค.-63

การนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ธันวาคม

ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(Signature)

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเทวิน สีนสร้างบุญ)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่

มคออายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่

มคออายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย มี 1 ระบบ คือ

Anaerobic pond

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

ลบ.ม./วัน

การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐

แบบต่อเนื่อง

ชั่วโมง/วัน

☐

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

เฉพาะใน ฤดูฝน

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒

เครื่องสูบน้ำ

☐

เครื่องเติมอากาศ

☐

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐

เครื่องสูบละกอน

☐

อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง(ระบุ) ป้ายศาลิปัตส

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

กิโรวัด-ชั่วโมง

(๑.) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

397.00

ลบ.ม.

(๒.) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลบ.ม.

(๓.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

ลบ.ม.

(๔.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

กิโลกรัม

(๕.) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

(๖.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ

☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ

☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

- เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ

☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

- อื่นๆ ☐ ปกติ

☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด _____ ลบ.ม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข _____

(๑๐) หมายเหตุ _____

คำเตือน (๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ

บำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

(๒) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



วทท๓๖ ๕๖๓



ที่ ขย ๗๒๐๐๑ / ๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๖๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
๒. รายงานสรุปผลการบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทพูลอุดม จำกัด

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๒ ชุด

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ ได้กำหนดให้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอส่งแบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทพูลอุดม จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ และ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

(๐๗๓๗๗ ๕๒ - ๕๓๗๗๗ ๕๓)

จึงประสานมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พ.ศ. ๖๓

(นายศรัณภรณ์ คำพิทักษ์วารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

สำนักปลัด

โทร. ๐-๔๔ ๐๕๖๓๓๔

๐๗๓๗๗ ๕๒ - ๕๓๗๗๗ ๕๓ พ.ศ. ๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พ.ศ. ๖๓